



Rzut istniejących ścian fundamentowych

Skala 1 : 100



Przekrój 1-1



Obiekt:			
Budynek przedszkolny			
Adres:	Czemnice Borowe, dz. nr 289/2, 290/2 gm. Czemnice Borowe		Skala: 1:100
Rysunek:	Rzut istniejących ścian fundamentowych	Rys. nr 2	Data: 05.2009 r.
Projektował:			